



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1337142 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	07/09/24	Priority / Prioridad	4
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. 010-Haul truck -. Care & Maint Preservation Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Mining Group T284 Trucks Super

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	DTU-0000-037
Manufacturer / Fabricante	Liebherr
Model Desc. / Desc. Modelo	LIEBHERR T284 400T HAUL TRUCK
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DTU HAUL TRUCKS
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	C&M Inspection

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	C&M BiWeekly

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	MTRUCK2 MM Truck T284	1.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	
Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Información de cierre/avance de orden de trabajo Horómetro: 11889.4 Motivo de Atención del Equipo inspeccion semanal ¿Describa a detalle lo encontrado (falla)? (Incluir valores encontrados y adjuntar fotografías, si aplica). Indicar la causa que originó esta falla. Limpieza de caja TIB por presencia de agua Describa a detalle las tareas/evaluaciones que realizó para corregir la condición. (Incluir valores ajustados/calibrados y adjuntar fotografías, si aplica). Indicar que valores estuvieron fuera de parámetro. Se realizo la inspeccion Care & Maintenance Se inspecciono fugas. Se reviso sistema autolubricacion. Se arranco equipo Se dio movimiento al equipo Se realizo levante y bajada de tolva Se inspecciono neumaticos Pos 1: 101 psi Pos 2: 101 psi Pos 3: 101 psi Pos 4: 101 psi Pos 5: 106 psi Pos 6: 106 psi Demoras: Técnicos que participaron: Melvin Rios 2 horas Jovany Jaramillo 2 horas

WO Raised by: / Orden Creada por:	KARLA PATRICIA SALAZAR
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	28/08/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: